

К приказу № _____

Генеральный директор

от "01" января 2018 г.

ООО Автомеханик

Прейскурант цен на технические обслуживание и ремонт автомобилей

Hyundai HD 72 / 65 / 78

Стоимость нормо-часа 1000 руб.

| Модель | Наименование работ | Стоимость н/ч | Коэффициент трудоемкости | Цена ЗА РЕМОНТ |
|-------------|---|---------------|--------------------------|----------------|
| HD 65/72/78 | АКБ замена (1ШТ) | 1000,00 | 0,40 | 400,00 |
| HD 65/72/78 | Адаптер 24-12V подключение | 1000,00 | 1,60 | 1600,00 |
| HD 65/72/78 | АКБ замена (2ШТ) | 1000,00 | 0,60 | 600,00 |
| HD 65/72/78 | Амортизатор задний замена 1 шт | 1000,00 | 0,80 | 800,00 |
| HD 65/72/78 | Антифриз замена | 1000,00 | 0,80 | 800,00 |
| HD 65/72/78 | Амортизатор передний замена 1 шт | 1000,00 | 1,00 | 1000,00 |
| HD 65/72/78 | Бак топливный снять / поставить | 1000,00 | 2,50 | 2500,00 |
| HD 65/72/78 | Барабан тормозной задний замена | 1000,00 | 3,20 | 3200,00 |
| HD 65/72/78 | Барабан тормозной передний замена | 1000,00 | 2,50 | 2500,00 |
| HD 65/72/78 | Блок управления ДВС снятие / установка, замена | 1000,00 | 0,60 | 600,00 |
| HD 65/72/78 | Втулки верхние заднего амортизатора замена | 1000,00 | 0,40 | 400,00 |
| HD 65/72/78 | Втулки нижние заднего амортизатора замена | 1000,00 | 0,40 | 400,00 |
| HD 65/72/78 | Втулки передних рессор замена (1 сторона) | 1000,00 | 0,90 | 900,00 |
| HD 65/72/78 | Втулки задних рессор замена (1 сторона) | 1000,00 | 4,70 | 4700,00 |
| HD 65/72/78 | ГБЦ снять / поставить (замена прокладки) | 1000,00 | 14,00 | 14000,00 |
| HD 65/72/78 | ГБЦ разобрать/ собрать | 1000,00 | 3,00 | 3000,00 |
| HD 65/72/78 | ГБЦ притирка клапанов (8 шт.) | 1000,00 | 2,00 | 2000,00 |
| HD 65/72/78 | Генератор снять / поставить | 1000,00 | 1,40 | 1400,00 |
| HD 65/72/78 | Глушитель задняя часть замена | 1000,00 | 0,95 | 950,00 |
| HD 65/72/78 | Глушитель приемная труба замена | 1000,00 | 1,20 | 1200,00 |
| HD 65/72/78 | Глушитель средняя часть замена | 1000,00 | 1,00 | 1000,00 |
| HD 65/72/78 | ГУР шланг-трубка обратки, замена | 1000,00 | 1,00 | 1000,00 |
| HD 65/72/78 | Датчик скорости | 1000,00 | 0,60 | 600,00 |
| HD 65/72/78 | Датчик температуры охл. жидкости замена | 1000,00 | 0,80 | 800,00 |
| HD 65/72/78 | Датчик уровня масла в ДВС замена | 1000,00 | 0,90 | 900,00 |
| HD 65/72/78 | ДВС - ремонт | 1000,00 | 42,00 | 42000,00 |
| HD 65/72/78 | ДВС снять / поставить | 1000,00 | 8,00 | 8000,00 |
| HD 65/72/78 | Дефлекторы стекол - установка | 1000,00 | 0,40 | 400,00 |
| HD 65/72/78 | Долив технических жидкостей | 1000,00 | 0,20 | 200,00 |
| HD 65/72/78 | Жгут электропроводки кабины - дефектовка (без разбора кабины) | 1000,00 | 0,50 | 500,00 |
| HD 65/72/78 | Жгут электропроводки кабины замена | 1000,00 | 15,00 | 15000,00 |
| HD 65/72/78 | Защита картера ДВС - снятие/установка | 1000,00 | 0,40 | 400,00 |
| HD 65/72/78 | Защитный кожух ДВС пластиковый снятие / установка | 1000,00 | 0,30 | 300,00 |
| HD 65/72/78 | Звуковой сигнал - замена | 1000,00 | 0,80 | 800,00 |
| HD 65/72/78 | Капитальный ремонт ДВС (без учета снятия/установки) | 1000,00 | 35,00 | 35000,00 |
| HD 65/72/78 | Карданный вал снятие / установка (стандартная база) | 1000,00 | 1,00 | 1500,00 |
| HD 65/72/78 | Карданный вал снятие / установка (удлиненная база) | 1000,00 | 2,00 | 2000,00 |
| HD 65/72/78 | Клапана регулировка (не в ТО) | 1000,00 | 1,20 | 1200,00 |
| HD 65/72/78 | Клапанная крышка - снятие/установка | 1000,00 | 0,50 | 500,00 |

| | | | | |
|-------------|--|---------|-------|---------|
| HD 65/72/78 | Колесо снятие /установка | 1000,00 | 0,20 | 200,00 |
| HD 65/72/78 | Колодки тормозные передние замена | 1000,00 | 2,80 | 2800,00 |
| HD 65/72/78 | Колодки тормозные задние замена | 1000,00 | 3,80 | 3800,00 |
| HD 65/72/78 | Колесо заднее подкачать | 1000,00 | 0,10 | 100,00 |
| HD 65/72/78 | Камера колеса замена | 1000,00 | 1,00 | 1000,00 |
| HD 65/72/78 | КПП - мойка (при разобранной КПП) | 1000,00 | 0,30 | 300,00 |
| HD 65/72/78 | КПП - разборка/сборка/ремонт (при снятой КПП) | 1000,00 | 10,00 | 8000,00 |
| HD 65/72/78 | КПП - снять / поставить | 1000,00 | 5,00 | 6500,00 |
| HD 65/72/78 | КПП диагностика (на наличие посторонних шумов) | 1000,00 | 0,50 | 500,00 |
| HD 65/72/78 | Крестовина карданного вала замена (вал не снят) | 1000,00 | 1,50 | 1500,00 |
| HD 65/72/78 | Крестовина карданного вала - замена (вал снят) | 1000,00 | 0,95 | 950,00 |
| HD 65/72/78 | Лампа ближнего/дальнего света замена | 1000,00 | 0,30 | 300,00 |
| HD 65/72/78 | Лампа габарита заднего фонаря замена (в заводской комплектации) | 1000,00 | 0,30 | 300,00 |
| HD 65/72/78 | Лампа габаритного огня переднего замена | 1000,00 | 0,30 | 300,00 |
| HD 65/72/78 | Лампа освещения номерного знака, замена | 1000,00 | 0,30 | 300,00 |
| HD 65/72/78 | Лампа стоп сигнала, замена (в заводской комплектации) | 1000,00 | 0,30 | 300,00 |
| HD 65/72/78 | Лампа фары против туманной задней замена (в заводской комплектации) | 1000,00 | 0,30 | 300,00 |
| HD 65/72/78 | Лампа фары против туманной передней замена | 1000,00 | 0,50 | 500,00 |
| HD 65/72/78 | Магнитола установка 24v | 1000,00 | 2,00 | 2000,00 |
| HD 65/72/78 | Масла в ДВС замена | 1000,00 | 0,70 | 700,00 |
| HD 65/72/78 | Маслоохладитель D4AL (ЗАМЕНА) | 1000,00 | 4,50 | 4500,00 |
| HD 65/72/78 | Маслосъемные колпачки замена | 1000,00 | 4,00 | 4000,00 |
| HD 65/72/78 | Масло в заднем мосту - проверка уровня | 1000,00 | 0,10 | 300,00 |
| HD 65/72/78 | Масло в МКПП - проверка уровня масла | 1000,00 | 0,10 | 300,00 |
| HD 65/72/78 | Масло в МКПП долив | 1000,00 | 0,10 | 300,00 |
| HD 65/72/78 | Масло в МКПП замена | 1000,00 | 0,30 | 400,00 |
| HD 65/72/78 | Маховик снять / поставить при снятой кпп | 1000,00 | 0,50 | 500,00 |
| HD 65/72/78 | Механизм регулировки задних тормозных колодок разработка (1 сторона) | 1000,00 | 0,80 | 800,00 |
| HD 65/72/78 | Мойка 1-го колеса | 1000,00 | 0,14 | 140,00 |
| HD 65/72/78 | Мойка кузова а/м | 1000,00 | 8,00 | 800,00 |
| HD 65/72/78 | Насос масляный D4AL (ЗАМЕНА) | 1000,00 | 4,50 | 4500,00 |
| HD 65/72/78 | Насос водяного охлаждения (помпа) замена | 1000,00 | 3,50 | 3500,00 |
| HD 65/72/78 | Насос гидроусилителя замена D4DD | 1000,00 | 2,30 | 2300,00 |
| HD 65/72/78 | Насос гидроусилителя замена D4AL | 1000,00 | 1,50 | 1500,00 |
| HD 65/72/78 | Насос вакуумный HD78 | 1000,00 | 2,00 | 2000,00 |
| HD 65/72/78 | Облицовка панели приборов снять / поставить | 1000,00 | 0,50 | 500,00 |
| HD 65/72/78 | Обтекатель на крышу установка | 1000,00 | 5,00 | 5000,00 |
| HD 65/72/78 | Обшивка двери снять / поставить | 1000,00 | 0,60 | 600,00 |
| HD 65/72/78 | Одометр замена (щиток приборов снят) | 1000,00 | 0,60 | 600,00 |
| HD 65/72/78 | Опора ДВС замена 1 шт. | 1000,00 | 2,00 | 2000,00 |
| HD 65/72/78 | Опора КПП замена | 1000,00 | 1,50 | 1500,00 |
| HD 65/72/78 | Пальцы задних рессор замена (за 1 шт.) | 1000,00 | 1,50 | 1500,00 |
| HD 65/72/78 | Панель приборов снять / поставить | 1000,00 | 0,60 | 600,00 |
| HD 65/72/78 | Патрубок радиатора верхний - замена | 1000,00 | 0,60 | 600,00 |
| HD 65/72/78 | Плафон освещения салона снять / поставить | 1000,00 | 0,20 | 200,00 |
| HD 65/72/78 | Поводки стеклоочистителя, замена | 1000,00 | 0,80 | 800,00 |
| HD 65/72/78 | Поддон ДВС снять / поставить | 1000,00 | 2,00 | 2500,00 |
| HD 65/72/78 | Подшипник первичного вала в маховике замена при снятой кпп | 1000,00 | 0,50 | 500,00 |

| | | | | |
|-------------|--|---------|-------|----------|
| HD 65/72/78 | Подшипник передней ступицы, замена | 1000,00 | 2,10 | 2100,00 |
| HD 65/72/78 | Подшипник передней ступицы, регулировка | 1000,00 | 0,40 | 400,00 |
| HD 65/72/78 | Подшипник подвесной замена (стандартный карданный вал, не снят с машины) | 1000,00 | 1,50 | 1500,00 |
| HD 65/72/78 | Подшипник подвесной замена (удлиненный карданный вал, не снят с машины) | 1000,00 | 1,50 | 1500,00 |
| HD 65/72/78 | Подшипники задней ступицы замена 1 сторона | 1000,00 | 2,60 | 2600,00 |
| HD 65/72/78 | Полуось задняя снять / поставить | 1000,00 | 0,80 | 800,00 |
| HD 65/72/78 | Продольная тяга регулировка с 2-х сторон | 1000,00 | 0,50 | 500,00 |
| HD 65/72/78 | Прокладк выпускного колектора - замена | 1000,00 | 3,50 | 3500,00 |
| HD 65/72/78 | Поршневая группа замена (на месте) | 1000,00 | 24,00 | 24000,00 |
| HD 65/72/78 | Прокладка клапанной крышки - замена | 1000,00 | 0,50 | 500,00 |
| HD 65/72/78 | Промывка топливной система | 1000,00 | 2,00 | 2000,00 |
| HD 65/72/78 | Радиатор охлаждения ДВС - замена | 1000,00 | 2,50 | 2500,00 |
| HD 65/72/78 | Радиатор охлаждения ДВС - мойка (наружная) | 1000,00 | 0,30 | 300,00 |
| HD 65/72/78 | Радиатор (интеркулер) снтие/ установка чистка | 1000,00 | 1,20 | 1200,00 |
| HD 65/72/78 | Рампа топливная замена | 1000,00 | 1,30 | 1300,00 |
| HD/65/72/78 | регулировка тормозных колодок | 1000,00 | 0,95 | 950,00 |
| HD 65/72/78 | Регулятор тормозных усилий замена | 1000,00 | 1,60 | 1600,00 |
| HD 65/72/78 | Редуктор задний моста - замена | 1000,00 | 6,00 | 6000,00 |
| HD 65/72/78 | Ремни приводные навесных агрегатов замена | 1000,00 | 1,00 | 800,00 |
| HD 65/72/78 | Ремни приводные навесных агрегатов регулировка | 1000,00 | 0,60 | 600,00 |
| HD 65/72/78 | Рессора задняя - замена | 1000,00 | 3,50 | 3500,00 |
| HD 65/72/78 | Рессоры передней замена | 1000,00 | 2,50 | 2500,00 |
| HD 65/72/78 | Рессоры передняя или задняя переборка | 1000,00 | 0,80 | 800,00 |
| HD 65/72/78 | Рулевая колонка - замена | 1000,00 | 5,00 | 5000,00 |
| HD 65/72/78 | Рулевая тяга замена | 1000,00 | 1,50 | 1500,00 |
| HD 65/72/78 | Рулевой наконечник замена | 1000,00 | 1,50 | 1500,00 |
| HD 65/72/78 | Ручной тормоз регулировка | 1000,00 | 0,40 | 400,00 |
| HD 65/72/78 | Сайленблоки передних рессор замена(на снятой) 1 стор. | 1000,00 | 0,60 | 600,00 |
| HD 65/72/79 | Сайленблоки передних рессор замена со снятием 1 стор. | 1000,00 | 2,60 | 2600,00 |
| HD 65/72/80 | Сайленблоки серьги переднейрессоры замена 1 стор. | 1000,00 | 2,40 | 2400,00 |
| HD 65/72/78 | Сальник коленвала задний замена | 1000,00 | 7,00 | 7000,00 |
| HD65/72/78/ | Сальник редуктора заднего моста замена | 1000,00 | 0,85 | 850,00 |
| HD 65/72/78 | Сальник коленвала передний замена | 1000,00 | 3,80 | 3800,00 |
| HD 65/72/78 | Сапун чистка | 1000,00 | 0,20 | 200,00 |
| HD 65/72/78 | Света фар регулировка | 1000,00 | 0,40 | 400,00 |
| HD 65/72/78 | Свечи накаливания - замена | 1000,00 | 1,50 | 1500,00 |
| HD 65/72/78 | Свободный ход педали сцепления регулировка | 1000,00 | 0,50 | 500,00 |
| HD 65/72/78 | Смазки в подшипниках задних ступиц замена (1-а сторона) | 1000,00 | 2,80 | 2800,00 |
| HD 65/72/78 | Смазки в подшипниках передних ступиц замена (1-а сторона) | 1000,00 | 2,00 | 2000,00 |
| HD 65/72/78 | Сопун заднего моста - чистка | 1000,00 | 0,20 | 200,00 |
| HD 65/72/78 | Спидометр - замена (панель приборов снята) | 1000,00 | 0,60 | 600,00 |
| HD 65/72/78 | Стартер - замена | 1000,00 | 1,50 | 1500,00 |
| HD 65/72/78 | Стеклоподъемник двери регулировка (обшивка снята) | 1000,00 | 0,60 | 600,00 |
| HD 65/72/78 | Стеклоподъемник двери замена | 1000,00 | 1,50 | 1500,00 |
| HD 65/72/78 | Стремянки передних рессор протяжка | 1000,00 | 0,60 | 600,00 |
| HD 65/72/78 | Стремянки задних рессор протяжка | 1000,00 | 0,60 | 600,00 |
| HD 65/72/78 | Сцепление замена (комплект) | 1000,00 | 6,50 | 6500,00 |

| | | | | |
|-------------|---|---------|-------|----------|
| HD 65/72/78 | Сцепления замена (КПП снята) | 1000,00 | 0,50 | 500,00 |
| HD 65/72/78 | Течи масла в системе ГУРа диагностика | 1000,00 | 0,30 | 300,00 |
| HD 65/72/78 | ТНВД снятие / установка D4AL | 1000,00 | 8,00 | 8000,00 |
| HD 65/72/78 | ТНВД снять / поставить D4DD | 1000,00 | 2,80 | 2800,00 |
| HD 65/72/78 | Топливные трубки от насоса к форсункам замена | 1000,00 | 1,00 | 1000,00 |
| HD 65/72/78 | Топливные форсунки диагностика на стенде (в сторонней организации за 4 шт.) | 1000,00 | 5,00 | 5000,00 |
| HD 65/72/78 | Топливный бак снять / поставить | 1000,00 | 1,50 | 1500,00 |
| HD 65/72/78 | Тормозные колодки диагностика | 1000,00 | 0,40 | 400,00 |
| HD 65/72/78 | Тормозные колодки задние замена | 1000,00 | 3,80 | 3800,00 |
| HD 65/72/78 | Тормозные колодки передние замена | 1000,00 | 2,80 | 2800,00 |
| HD 65/72/79 | Тормозные колодки передние замена (дисковые) | 1000,00 | 1,40 | 1400,00 |
| HD 65/72/78 | Тормозные механизмы профилактика (1 сторона) | 1000,00 | 0,50 | 500,00 |
| HD 65/72/78 | Тормозных колодок 2оси регулировка | 1000,00 | 1,00 | 1000,00 |
| HD 65/72/78 | Торпедо снять / поставить | 1000,00 | 7,60 | 5400,00 |
| HD 65/72/78 | Трос выбора передач замена | 1000,00 | 2,00 | 2000,00 |
| HD 65/72/78 | Трубка ГУР (обратка) замена | 1000,00 | 2,00 | 2000,00 |
| HD 65/72/78 | Трубка ГУР высокого давления замена | 1000,00 | 2,00 | 2000,00 |
| HD/65/72/78 | Трос КПП 2 шт замена | 1000,00 | 3,20 | 3200,00 |
| HD65/72/78/ | Трос клп 1шт замена | 1000,00 | 2,10 | 2100,00 |
| HD 65/72/78 | Турбокомпрессор ремонт (ориентировочно) | 1000,00 | 15,00 | 15000,00 |
| HD 65/72/78 | Турбокомпрессор ДВС D4DD снять / поставить | 1000,00 | 5,50 | 4500,00 |
| HD 65/72/78 | ТурбокомпрессорДВС D4AL снять / поставить | 1000,00 | 6,50 | 5500,00 |
| HD 65/72/78 | Тяга поперечная замена | 1000,00 | 1,00 | 1000,00 |
| HD 65/72/78 | Тяга рулевая замена | 1000,00 | 1,00 | 1000,00 |
| HD 65/72/78 | Установка дефлекторов на двери | 1000,00 | 0,40 | 400,00 |
| HD 65/72/78 | Фара головного света снять / поставить | 1000,00 | 0,60 | 600,00 |
| HD 65/72/78 | Фара против туманная снять / поставить | 1000,00 | 0,50 | 500,00 |
| HD 65/72/78 | Фильтр топливный замена | 1000,00 | 0,40 | 400,00 |
| HD 65/72/78 | Фильтра воздушного замена | 1000,00 | 0,03 | 300,00 |
| HD 65/72/78 | Фильтра воздушного чистка | 1000,00 | 0,30 | 300,00 |
| HD 65/72/78 | Фонарь подсветки номера замена | 1000,00 | 0,40 | 400,00 |
| HD 65/72/78 | Форсунка омывателя - замена (торпедо снята) | 1000,00 | 0,50 | 500,00 |
| HD/65/72/78 | Форсунка топливная замена 1шт | 1000,00 | 0,80 | 800,00 |
| HD 65/72/78 | Форсунки топливные снять / поставить 4шт | 1000,00 | 2,00 | 2000,00 |
| HD 65/72/78 | Хвостовик редуктора заднего моста регулировка | 1000,00 | 0,80 | 800,00 |
| HD 65/72/78 | Цилиндр сцепления главный - замена (торпеда снята) | 1000,00 | 1,60 | 1600,00 |
| HD 65/72/78 | Цилиндр тормозной рабочий - замена (колодки сняты) | 1000,00 | 0,60 | 600,00 |
| HD 65/72/78 | Цилиндра сцепления рабочего замена | 1000,00 | 1,20 | 950,00 |
| HD 65/72/78 | Шворень замена (за 1 шт.) | 1000,00 | 3,00 | 3000,00 |
| HD 65/72/78 | шприцовка 1 точка | 1000,00 | 0,06 | 60,00 |
| HD 65/72/78 | Электронного Блока Управления диагностика | 1000,00 | 0,60 | 600,00 |
| HD 65/72/78 | Электропривода замка двери установка | 1000,00 | 1,50 | 1500,00 |
| HD 65/72/78 | Замена троса ручного тормоза | 1000,00 | 2,50 | 2500,00 |